




**Electric Automation**  
Automation specialists

Referência: 6049183

TAMPA TRABALHADA DF BKR20 FS AO

A partir de Electric Automation Network



Quando utilizar o cobre ao ar livre, medidas adicionais contra a influência do vento devem ser tomadas. Tampa grampos ou virar fivelas em si sós, não são suficientes elementos de fixação contra o vento carrega.